

## O&B Syn 2018. Afdeling 21 – notat om emner på rundtur 14. marts 2018

Deltagere:

Afdelingsbestyrelsen: Gullie og Thomas

Hovedbestyrelsen: Karsten

Personale: Jørgen og Brian

Emne	Konklusion	Ansv.	Status
<b>D&amp;V-plan:</b>			
DRL49: Gavlfærdiggøres til foråret. Er finansieret via Trækningsretten og Dispositionsfonden.	OK		
Ves45: Flisebelægning bag bygning - både på nuværende grusareal og græsplæne.	Der indhentes tilbud på fliser i hele gårdarealet. Husk kloakfløb - vandproblem i området. Arealer med terrasse og til tørrestativ bevares.		
Bag Højbo: Sti v. bom mod Kirkevej. Der står ofte vand.	Ny belægning laves.		
Male opgange?	DRL45 males: Vægge 2farver – nederst lys-grå og øverst hvid. Trappens underside også hvid. Gelænder sort (som nr. 40-42). Øvrige opgange gennemgået, de kan vente.		
Planter/Farver: Lave bede med grønt. Idee eller personale lave små arealer, så vi dels får flere farver og dels sparer tid på klipning af små arealer.	Skråning v. Kirkevej: Ejendomsfunktionærer finder løsning til skråningen, der er vanskelig at slå græs på.		
Skur ml. 45-47 - bruges til hvad?	Skal males. Skal bruges til cykel/knallertparkering, der sættes skilt op og beboerne orienteres.		
Rækværk og tørrestativer	Alle males i år. Husk kant på skur af 43N.		
Nørrevang – træværk på bygning	Alt lakeres i år.		
<b>Diverse emner:</b>			
Vej foran Højbo: Ønske om at få bedre udsyn når man skal ud på DRL. Idé at lave ensrettet, så man kører ind ml. 43 og 45 og ud foran rækkehusene.	Dette var vi enige om er en god løsning. Skal godkendes af Favrskov Kommune og politi, der sendes ansøgning.		
DRL49 - sokkel mod vest	Ikke malet ordentligt ifm. renovering. Laves til forår når østgavl laves færdigt.		
Vesselbjergvej: Kælder har fugtproblemer. Lave dræn om hele bygningen, og ca. et år efter lave indvendige huller/løsning som DRL43-kælder. Pris indhentes fra entreprenør og murer.	Drøftes i hovedbestyrelsen ift. finansiering. Nu opsættes to automatiske fugtstyringer (som på DRL43).		