

O&B Syn 2017. Afdeling 21 – notat om emner på rundtur marts 2017

Emne	Konklusion	Ansv.	Status
Skilte indendøre: Tørrerum / Vaskerier osv. HB: Klistermærke m.- navn/logo	Info		
Oprydning kældre. Næste vinter: Istandsættelse af udvalgte lokaler	Info		
Mur bag DRL49 er lavet.	Info		
Mur bag DRL42 – vi overvåger	Info		
Robotplæneklipper: Disp.fond. betaler udgift. 2 stk.	Info		
Højbo:			
Fugt i kælder i DRL43 – undersøges om dræn har løst. Hvis ok – banke puds af og male.	OK		
Højbo – opgang låst??	Systemet undersøges. Kan man bruge kode til at låse op, så låst hele døgnet – skaber mere tryghed. Så skal post/avisbud osv have kode.		
Videoovervågning: Linie 3000 kr. + service 2500 kr.	Bevares. Regler for at se videoovervågning skal undersøges. Hvor længe gælder tilladelse til at have overvågning?		
Ei-aflæsning – alle have adgang til kælderrum, ikke seddel med opslag	OK		
Molokker: Placering af 5 stk.	OK. Vi hører Favrskov Forsyning om to containere til glas og papir kan flyttes hen til molokkerne, så det er samlet.	Mail 2803	
Udvide areal til haveaffald: Ejd.fkt. lave, så vi kan have færre tømninger pr. år.	OK		
Vaskerier - små samles til større/færre? 45-47-49 fælles, 40-42 fælles, hvor mange bruger Nø?	Info – skal drøftes på afd.møde.		

D&V-plan:			
DRL49 – nyt tag og østgavl	OK, udbud snart.		
Flere steder: maling af døre, vinduer, træværk	Døre og vinduer tages ud af D&V. Male træværk: Hygge-krog på plænen, terrasser bag 45 og 47, 5 rækkehuse (tag)		
DRL45-47-49: Nye kældervinduer og døre	Skiftet sidst hvornår? Skal ikke skiftes (plastik, er ok)		
DRL45-47: Kældertrapper renoveres	Ja		
NØ: Havemure fuges efter			
DRL43: Svalegange	2sal tv venstre – lavet i 2016?		
DRL: Entredøre rækkehuse	Udsættes, er ok		
DRL43 mod vejen: Nye vinduer	Udsættes, er ok		
Gavle: Idag opsparing DRL40+42 vestgavl. Alle 5 huse til østgavl	OK		
Flere penge til: Belægning – Kloak	OK		
Nyt: VVS flyttes fra kt.115 til kt.116	OK		
Hovvej 40-42: Overflader i opgange	Træværk laves i begge opgange. Vægge ok.		
Nørrevang: Male træværk (vinduer/døre). Ulige nr.: Mod gaden er med plast. Træ lavet i 2016, undtagen træfavet ved døre – udsættes.			
Nørrevang 4.10 (male udhuse)	Udsættes, de er ok.		
Diverse emner:			
Gavle DRL45-47-49:	Er fugt årsag til alger? Skal renses.		
Træ på plænen ml. 49 og Kirkevej.	Skal rettes op.		
Bag DRL40-42: Idé med terrasse på øverste område.	Kan jord flyttes, så området er plant. Undersøge om maskine kan komme derop (stub fjernes)		
Træer bag Nørrevang 1-15	Kan kommunen beskære dem?		
Breve beboere:	DRL 43P – affald omkring bolig. Have helt th bag DRL 40 – hegn væltet.		
40 og 42: Lille rum til beboernes redskaber: Hylder monteres. Smæklås eller skilt om at låse døren.			